







実用新案登録願

昭和56年7 月 3 0 旦

特許庁長官員

- 1. 考案の名称 生タイヤの摑み装置
- 2. 考 案 シラかワシアザホウネン 福島県白河市字豊年12番地

氏名がな


(ほか 名)

3. 実用新案登録出願人

兵庫県神戸市中央区筒井町1丁目1番1号 住所

スミトモ コウギョウ 住友ゴム工業株式会社 名称

代表者



4.代 理 〒541

大阪府大阪市東区本町2.

電話 大阪(06) 262-5521

氏名 弁理士 (6214) 青山 葆 (ほか 2



246

実開58-18724

56 113770

1.考案の名称

生タイヤの摑み装置

- 2.実用新案登録請求の範囲
- (1) 受台に横積された生タイヤを摑み持つで、 加硫機等に装填するための生タイヤの摑み装置で あつて、

上記摑み装置を、生タイヤのピード部を摑む開閉自在なフック爪を有するチャック機構と、該野やツク機構を上下動かつ旋回自在に支持する駆動機構成して、上記チャック機構のフックを開閉操作するシリンダの開方向ストロード部を僅かの開方に設定すると共に、シリンダとフック爪とを、ピンの掛け外しでシリンダの開方向ストロークを調節で連結したことを特徴とする生タイヤの摑み装置。

(2) 上記受台に、横積された生タイヤのピード 部に嵌合して、生タイヤをセンタリングするセン タリング部材を有することを特徴とする実用新案



登録請求の範囲第(1)項記載の生タイヤの個み装置。 3.考案の詳細な説明

この考案は、生タイヤの摑み装置の改良に関するものである。

さらに、サイズの異なるタイヤを摑む時には、

別四

シリンダの開方向ストロークをポルト・ナットの 締め緩めで調節していたから調節作業が煩わしい という問題もあつた。

この考案は、上記従来の問題点に鑑みてなされたもので、チャック機構のフック爪を開閉操作するシリンダの開方向ストロークを、フック爪がピード部を僅かの隙間をあけて摑むように設定して、摑みのバランスを均一化し、かつシリンダとフック爪とを、ピンの掛け外しでシリンダの開方向ストロークを調節可能な調節部材で連結して、調節作業の迅速化,正確化を図るように工夫した生タイヤの摑み装置を新規に提供するものである。

以下、本発明の実施例を添付図面について詳細 に説明する。

第1図に示すように、生タイヤ1の個み装置2は、生タイヤ1の受台3とタイヤ加硫機4との間に、チャック機構5を支持した駆動機構6を配置して構成する。

上記受台3は、作業床面7上に立設した支柱8 に積載台9を取付け、該積載台9の中心に、横積

那里

された生タイヤ1のビード部1 a に僅かの隙間を あけて嵌合して、生タイヤ1をセンタリングする 上部半球の円柱状のセンタリング部材10を設け る。

上記駆動機構 6 は、作業床面 7 の基台 1 1 に支持ポスト 1 2 を立設し、該支持ポスト 1 2 に、ガイドポスト 1 3 を有する上,下旋回台 1 4 , 1 5 を旋回自在に支持して、旋回用シリンダ 1 6 により、受台 3 とタイヤ加硫機 4 との間で後述の旋回アーム 1 7 を旋回制御する。

上記支持ポスト12とガイドポスト13とにより、旋回アーム17を上下動自在にガイドして、 該旋回アーム17は、下旋回台15に立設した上 下動用シリンダ18により上下動制御される。

上記旋回アーム17の先端側に支持したチャック機構5は、第2図及び第3図に示すように、支持軸19の下部に支持円板20を備え、該支持円板20の下面に、等角度間隔の8箇所にプラケットリング21でガイド軸22,…,22を支承すると共に、該ガイド軸22,…,22にスライド

ボス33,…,33を介してフック爪23,…,23 を放射方向に滑動自在に支持する一方、該フック爪23,…,23に枢着したローラ軸24,…,24を、支持円板20とブラケットリング21との間に回転自在に配置したカム円板25の傾斜カム溝26,…,26に嵌合して、上記支持円板20の上面にピン27で枢着した開閉用シリンダ28のピストンロッド29を、長溝30を介してカム円板25に固定した調節部材31にピンで連結する。

上記開閉用シリンダ28は、開方向ストローク (復動方向ストローク)が、フツク爪23が生タ イヤ1のビード部1aを僅かの隙間 t をあけて摑 むように設定する。

また、この開方向ストロークは、ピストンロツド29と調節部材31とのピン32による連結孔34a,34b,34c位置を変えることにより、ピード部1a内径が12インチ用(34a),13インチ用(34b),14インチ用(34c)に調節できる。

上記のように生タイヤ1の摑み装置2を構成すれば、まず、受台3の積載台9に生タイヤ1を横積すると、生タイヤ1のピード部1 a がセンタリング部材10に嵌合して、生タイヤ1はセンタリングされる。

旋回用シリンダ16で旋回アーム17が旋回して、チャック機構5と生タイヤ1とのセンタを一致させ、上下動用シリンダ18で旋回アーム17が下降して、フック爪23を生タイヤ1のビード部1a内に挿入する。

ついで、開閉用シリンダ28でカム円板25が回転し、傾斜カム溝26によりフツク爪23が開作動して生タイヤ1のピード部1aを摑む。

この場合、生タイヤ1はすでにセンタリングされているのでセンタリングのずれはほとんどない上、フック爪23とピード部1aとの間には隙間 t があるので、摑みのパランスが均一化する。

上下動用シリンダ18で旋回アーム17が上昇 してフツク爪23により生タイヤ1を持上げると 共に、旋回用シリンダ16で旋回アーム17が旋 回して、生タイヤ1とタイヤ加硫機4のセンタを一致させ、上下動用シリンダ18で旋回アーム17が下降して、開閉用シリンダ28でフツク爪23が閉作動し、生タイヤ1をタイヤ加硫機4内に装填するようになる。

生タイヤ1のピード部1 a のサイズが1 2 インチであれば、開閉用シリンダ28のピストンロッド29を調節部材31の連結孔34 a にピン32で連結し、13インチであれば連結孔34 b に連結し、14インチであれば連結孔34 c に連結するだけで、開閉用シリンダ28の開方向ストロークを調節できる。

以上の説明からも明らかなように、この考案はフック爪はシリンダの開方向ストロークで生タイヤのピード部を隙間をあけて摑むので、摑みのパランスが均一化して生タイヤが傾いたまま摑まれることがなくなる。

また、シリンダとフック爪とのピン連結により シリンダの開方向ストロークを調節することがで きるから、調節作業を迅速、かつ確実に行なえる


ようになる。

4.図面の簡単な説明

第1図は摑み装置の正面図、第2図はチャック 機構の縦断面図、第3図はチャック機構の平面図 である。


1 …生タイヤ、1 a …ビード部、2 … 個み装置、3 …受台、4 …タイヤ加硫機、5 … チャツク機構、6 … 駆動機構、10 …センタリング部材、12 … 支持ポスト、13 … ガイドポスト、17 …旋回アーム、23 …フツク爪、25 … カム円板、28 … 開閉用シリンダ、31 … 調節部材、32 … ピン、34 a ~ 34 c …連結孔、 t …隙間。

実用新案登録出願人 住友ゴム工業株式会社 代 理 人 弁理士 青 山 葆 ほか2名



实用汽车登録出领人 住友可人工業株式会社 代理人介望上 青山 傑 外2名

250 919158 - 18724 (




中间有管控线间列人 住女子人工工作的会社

· 18724

.

第3図



共開58-18724

5. 添付書類の目録

(1)	明	細	書	
(2)	図		面	
(3)	委	任	状	
(4)	願	書 副	本	

- 6. 前記以外の考案者および代理人
 - (1) 考案者

ニシシラカワグンタイシンムラオオアザマスミアザナカザワ 住所 福島県西白河郡大信村大字増見字中沢1番地

氏名 武 井 豊 治

(2) 代理人

〒 541

住所 大阪府大阪市東区本町2-10 本町ビル内

電話 大阪 (06) 262 - 5521

氏名 弁理士(6240) 安 村 高 明

住所 同

所

氏名 井理士(7357) 古 川 泰 通



通通通通

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.